



نوارة
NAWARA
الجميلة للشحن والتفصيل
Transportation & Freight Company

Way Bill / بيان الشحن			
Job No	S054397	Customer Reference No.	
Bayan No:	Bill of loading (B/L) No.	Port of Destination:	Vessel Name:
	MEDUPX673486		
Sender Name & Address:		Receiver Name:	
Nawara Transport & Freight Co (NTF)			
Print Date	15-04-2024		
Customer Name & Address:	AATCO Food Industries L.L.Co	Mobile#	
Delivery Date	Pickup From	Loading Place	Delivery address
	Dammam port		JEDDAH
Container Number:	MSDU233634		
Seal Number:			
Container Type:	40 FT FLAT BED		
Remarks			
Commodity			
Truck No.		Driver Name	
Driver mobile No.		Signature	
1 - PARTIALLY ABOVE DECLARED BY SHIPPERS AND NO LIABILITY TO ATTACHES HERE WITH WHAT SO EVER 2 - SUBJECT TO NTF STANDARD TERMS & CONDITIONS		1 - التنازل المذكورة أعلاه التي أعلنها الشاحون وعدم وجود مسؤوليه مرصعه هنا أو غيره على الإطلاق 2 - جميع الشروط وأحكام شركة نوارة للشحن والتفصيل المناسبة	
Driver Signature توقيع السائق		Prepared By من قبل	
PLACE OF RECEIPT مكان الاستلام		PLACE OF DELIVERY مكان التسليم	
RECEIPT			
Received the above cargo container in good condition while the seal intact. استلمت الحاوية المذكورة أعلاه بحالة جيدة مع العزل محبوس.			
Name of receiver اسم المستلم كامل			
Signature التوقيع			
Stamp الختم			
وصول ARRIVAL		وصول ARRIVAL	
تحميل LOADED		تفريغ OFF LOADED	
خروج EXIT		خروج EXIT	
وقوف BREAKS STOPPAGES		وقوف BREAKS STOPPAGES	

Date: 18 04 - 24

IN

OUT

FULL

EMPTY

Container Number: MSDU 2233634

Shipping line: MSC

ISO Code: 2257

Truck No.: 5770SSA

Driver Name:

Time:

Seal number:

Tare weight: 2100

Pay load: 28,380

Type: 20DV


Container Size: 20' 40' 45'

CONTAINER/ DAMAGE DESCRIPTION

Container Grade: Grade A Grade B Grade C

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Corner filling | 7. Front Side |
| 2. Front Top Rail | 8. Top Side Rail |
| 3. Bottom End Rail | 9. Tarp Tiedown Rings |
| 4. Tunnel | 10. Corner Post |
| 5. Cross Members | 11. Side Post |
| 6. Left Side | 12. Fork Pockets |
| 13. Hinges | 19. Door Holdback |
| 14. Door Gasket | 20. Locking Bar Handle |
| 15. Locking Bar | 21. Corner Post |
| 16. Locking Bar Relay | 22. Right Side |
| 17. Rear Bottom Rail | 23. Open Top Tarpaulin |
| 18. Side Rail | 24. Locking Bar Keeper |

Damage Description:



Damage Status:

Surveyor Name:

Mohsin

Category: (B)

Location:

Signature: